



Bei der Verwendung eines Klingeltrafos für das TFS-Dialog 100 und den Türöffner muss dieser ausreichend dimensioniert werden. Wird der Trafo unterdimensioniert, kann es beim Öffnen der Tür zu Störgeräuschen im TFS-Dialog 100 kommen.

Dieses Schaltbild wird vom Auerswald-Kundendienst herausgegeben und stellt eine unverbindliche Information dar. Es wird bei Änderungen nicht aktualisiert. Bitte haben Sie dafür Verständnis, daß wir keine Funktionsgarantie übernehmen können, da die Konstruktion und der Einsatz von Fremdfabrikaten von uns nicht beeinflusst werden kann.